




Gebrauchsanweisung

51 6633
 (D,GB,F,NL,E,P)
 51 6758
 (D,I,F,S,DK)
 51 7110
 (D,I,SF,S,N)

Aufstellanweisung

51 6634
 (D,NL,F,E,GB,I,P)

1) 28 5409
 V01,V02,V03
 28 6517
 V04
 Blende kompl.

2) 02 8154
 3) 03 0441 1)

Zubehör:


Unterbauszubehör
 WX9752


Verlängerung der
 Arbeitsplatte
 WZ10040

Verbindungssätze für
 Wasch/Trockensäule
 WZ20050
 WX9718
 WZ 20140

Höhenanpassung 90 cm
 Unterbausockel
 KX 985900

Anschlußgarnitur
 Kondenswasserableitung
 WZ 20160





Siliconfett
 16 0413

Siliconöl
 16 0358

Hochtemperaturfett
 16 0520

1) 02 1439
 2) 04 6400

