


Pos. Item Pos.	Ident-Nr./PG/APE Ident-No/PG/Quantity N° d'ident/GP/Quant.	Bezeichnung	Designation Désignation
1	75 2456 Modulpreis 51 Reparaturpreis 36	PAL-SECAM-Decoder	Decodeur-PAL-SECAM
2	75 0802/04	Verzögerungsleitung GV 7	delay line/ligne à retard
			
	72 7778/02	LC 2207	
	72 7779/03	LC 2211	
F1907	72 7780/03	5,06 MHz	
L1741	72 4962/02		
L1774	72 4961/02		
L1778- 1881	72 4908/02		
L1806	72 7781/01		
L1809- 1811	72 2977/02		
L1812	72 7777/02		
L1815	72 2964/02		
L1845	72 7782/02		
L1858	72 7718/01		
L1863	72 4909/02		
L1864	72 7708/01		
L1918	72 4963/02		
L1952, 1954	72 2952/01		
			
Q1870	72 2941/04	4.433619 MHz	
Q1903	72 7719/04	4.433619 MHz	
			
IC1710	72 4910/24	TDA 3700 A	
IC1750	72 3041/19	TCA 640 A	
IC1825	72 7720/22	TDA 3710	
IC1840	72 4297/4	MC 14053 BCP	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr./PG/APE Ident-No/PG/Quantity N° d'ident/GP/Quant.	Bezeichnung	Designation Désignation
			
T1761- 1961	72 0306/01/2	BC 548	
T1840- 1950	72 4911/01	BC 558	
T1894	71 1452/02	BC 548 C	
T1985, 1940	72 4296/01/2	BC 558 C	
T1922, 1925	71 1453/02	BC 548 B	
			
D1701- 1941	72 3092/01	TD 176	
D1775- 1911	72 3093/01	BA 243 G	
D1936- 1947	72 3094/01	1 N 4154	
			
C1871	72 7722/01	4 - 20 pF	
C1904	72 8669/02	4,5 - 20 pF	
			
R1708	72 7725/01	10 KOhm	
R1816, 1817	72 7724/01	100 Ohm	
R1842	72 7735/01	1 KOhm	
R1858, 1860	72 8670/01/2	33 Ohm	
R1863	72 7727/1	1,5 KOhm	
R1890	72 7723/01	100 KOhm	
R1960	72 8062/02	220 Ohm	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr./PG/APE Ident-No/PG/Quantity N° d'ident/GP/Quant.	Bezeichnung	Designation Désignation
		Hinweis: Handelsübliche Kondensatoren und Widerstände sind in der Er- satzteilliste nicht aufgeführt. Wir bitten Sie, diese Teile im Fachhandel zu beziehen.	Note: Capacitors and resistors usual in trade are not mentioned in the spare parts list. Would you please buy these parts from the specialized trade. Remarque: Les condensateurs et résistan- ces commerciaux ne sont pas mentionnés dans la liste des pièces de rechange. Veuillez acheter ces pièces chez les spécialistes.