




- 2) 48 0182 (ru)
48 0733 (he)
48 1798 (cs)
48 1799 (hu)
48 1800 (pl)
48 4099 (ro)

Mat. – Nr. – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung

58 4715 (en) V01
58 4721 (cs)
58 4717 (he) V01
58 4716 (ru) V01
58 4722 (hu)
58 4723 (pl)
58 4724 (ro)
59 2049 (en) V03
59 2050 (ru) V03
59 2051 (he) V03

Aufstellanweisung


58 4401 (ru)
58 4400 (en)
58 4718 (he)
58 4411 (cs)
58 4596 (hu)
58 4412 (pl)
58 4772 (ro)

Programmtabelle

52 8014 (en) V01
52 8015 (he) V01
52 8016 (ru) V01
52 9104 (cs)
52 9105 (hu)
52 9106 (pl)
58 0125 (ro)
59 2052 (en) V03
59 2053 (ru) V03
59 2054 (he) V03

1) Blende kompl.

36 1112 (en) V01
36 2721
(Symbole) V02
44 0978
(Symbole) V03




Mat. – Nr. – Konstante
3740

1) 2 x pro Gerät

Zubehör:


Bodenbefestigung
WMZ2200

Entkalker
46 0038



Mat. – Nr. – Konstante
3740

- 1) 26 3372
- 2) 26 3373
- 3) 16 5983
- 4) 26 3395
- 5) 16 5984
- 6) 48 0138
- 7) kompl.
- 8) 16 5978



Mat. – Nr. – Konstante
3740