




Gebrauchsanweisung
51 5664
(D,NL,F,GB,E,I,SF,S,DK,N)
51 5877
(D,E)

Aufstellanweisung
51 5122
(D,NI,F,GB,E)

Zubehör:

Abluftschlauch
WX 9757


Unterbauszubehör
WX 9752
WZ 10140


Verlängerung der
Arbeitsplatte
WZ 10040
weiß


Verbindungssätze für
Wasch/Trockensäule
WZ 20060
WX 9718
WZ 20140

Höhenanpassung 90 cm
Unterbausockel
KX 985900

1) 28 3212
D1,D2,IL2
Blende kompl.
28 2757
E1,E2
Blende kompl.







Siliconfett
16 0413

1) 04 6400